

A	8739 KBM
B	
H	
I	03-07-2017
(I.1)	28-02-2019
(I.2)	LLEIDA
C.1.1	MERCEDES BENZ RENTING SA
C.1.2	
C.1.3	
C.4	^c 7C8C02FD89624E8BBA3653BD3BB91B8E
D.1	SETRA
D.2	410 02/XH3AKGCA/DBDBP000621C3700091
D.3	S 511 HD
(D.4)	PUBL-ALQUILER SIN CONDUCTOR

E	WKK41020013123276
F.1	19500
F.2	19000
G	11710
K	E1*2007/46*1133*06
P.1	10677
P.2	290,00
P.3	DIESEL
Q	
S.1	039
S.2	

OBSERVACIONES:

Documento valido si acompaña ITV en vigor.

Proxima ITV:04-07-2019

Kilometraje a fecha 04-07-2018 :045181

TO

DAIMLER

B N° de Serie: e003984210

Matrícula		Certificado N°	Código	Descripción	Código	Descripción
8739KBM		100/1988	G	11710	M.1	5005 / ----- / -----
			F.1	19500	M.4	----- /
			F.1.1	7500 / 12600 / ----- / -----	L	2 / 6
			F.1.5	-----	L.0	1 / 2
			F.2	19000	L.1	1 / 2 / -----
CL	1200		F.2.1	7500 / 12600 / ----- / -----	L.2	6 - 295/80 R22,5 154/148J
C.I	-----		F.3	23000	P.5.1	Daimler AG
C.V	80		F.3.1	22500	P.5	QM 470 LA.6-8
A.1	EVOBUS GMBH		O.1	-----	P.3	D
A.2	D-70327 Stuttgart (Alemania)		O.1.1	3500	P.1	10877
D.1	SETRA		O.1.2	-----	P.1.1	6 / en línea
D.2	410 02 / XH3AKGCA / DBDBP000621C3700091000000000		O.1.3	3500	P.2	290
D.3	S 511 HD		O.1.4	750	P.2.1	42.78
E	WKK41020013123276		F.4	3770	S.1	39
J	M3		F.5	2550	S.2	-----
J.1	Pls único Clase III		F.6	10465	U.1	89
J.2	III		F.7	2148	U.2	1200
J.3	B		F.7.1	1825	V.7	-----
R	-----		F.8	3195	V.9	Euro VI, C
D.6	EEE					
K	e1*2007/46*1133*06					
Z	----- / -----					

El abajo firmante, legalmente autorizado por: EVOBUS IBÉRICA, S.A.U.

Observaciones :

S.1:37+G+C - Incorpora en origen cinturones de seguridad

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.

Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Fecha de emisión: 01/06/2017

Vicente Jiménez Valtina

7C8C02FD89624E8BBA3653BD3BB91B8E



Tarjeta eITV expedida por DGT

Primera expedición: 03/07/2017 14:05:11

Expedición duplicado: 04/07/2017 13:28:11

DUPLICADO

INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 03/07/2017 Validez: 03/07/2018 Estación: Resultado: FAVORABLE		Fecha: Validez: Firma y sello:
Fecha: Validez: DESFAVORABLE 03/07/2018 iv: 2503 Caduca 8739KBM 45150 Km Insp:00002144670 41354P20009W0230	Fecha: Validez: Firma y sello:	Fecha: Validez: Firma y sello:
Fecha: Validez: FAVORABLE 04/07/2018 iv: 2503 Caduca 8739KBM 45181 Km Insp:00002144895 41354P00004P0230	Fecha: Validez: Firma y sello:	Fecha: Validez: Firma y sello:
Fecha: Validez: FAVORABLE 04/07/2018 iv: 2503 Caduca 8739KBM 83982 Km Insp:00002154808 41355E90001Q0210	Fecha: Validez: Firma y sello:	Fecha: Validez: Firma y sello:
Diligencia de venta / Reformas en el vehículo		
27/02/19 Este vehículo reúne las condiciones para la prestación de SERVICIO PÚBLICO. Cumple los requisitos técnicos del art. 4° y 5° del RD 443/2001. Clasificación del vehículo 1034. ITV N°2503 Reúne las condiciones para prestar SERVICIO DE ALQUILER SIN CONDUCTOR. Clasificación del vehículo 1241.		

A.1	Nombre del fabricante del vehículo base	F.3.1	Masa Máxima Autorizada del conjunto	Q.1.4	Remolque sin freno
A.2	Dirección del fabricante del vehículo base	F.3.1	(MCMC)	Q.2.1	Masa máxima remolcable Técnicamente
B.1	Nombre del fabricante del vehículo completado	F.4	Altura total		Admisible con frenos mecánicos
B.2	Dirección del fabricante del vehículo completado	F.5	Anchura total	Q.2.2	Masa máxima remolcable Técnicamente
C.1	Código ITV	F.5.1	Anchura máxima carrozable		Admisible con frenos de parada
CL	Clasificación del vehículo	F.6	Longitud total	Q.2.3	Masa máxima remolcable Técnicamente
CV	Control VIN	F.6.1	Longitud máxima carrozable		Admisible con frenos hidráulicos
D.1	Marca	F.7	Vía anterior		o neumáticos
D.2	Tipo/Variante/Versión	F.7.1	Vía posterior	Q.3	Tipo de freno de servicio
D.3	Denominación comercial del vehículo	F.8	Voladizo posterior	P.1	Cilindrada
D.6	Procedencia	F.8.1	Voladizo máxima posterior carrozable	P.1.1	Número y disposición de los cilindros
E	Nº de identificación del vehículo	G	Masa en Orden de marcha (MOM)	P.2	Potencia del motor
EP	Estructura de protección	G.1	Masa en vacío para vehículos categoría L	P.2.1	Potencia fiscal
EP.1	Marca de la estructura de protección	G.2	Masa Mínima Admisible del vehículo completado	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
EP.2	Modelo de la estructura de protección	J	Categoría del vehículo	P.5	Código de identificación del motor
EP.3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.1	Carrocería del vehículo	P.5.1	Fabricante o marca del motor
EP.4	Nº identificativo de la estructura de protección	J.2	Clase	Q	Relación potencia/masa
F.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA)	J.3	Volumen de bagajes	R	Color
F.1.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en cada eje 1º/2º/3º...	K	Nº de homologación del vehículo de base	S.1	Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillones
F.1.5	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	K.1	Nº de homologación del vehículo completado	S.1.1	Cinturones de seguridad
F.2	Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	K.2	Nº Certificado ITV vehículo base	S.2	Nº de plazas de pie
F.2.1	Masa Máxima autorizada en cada eje 1º/2º/3º...	L	Nº de ejes y ruedas	T	Velocidad máxima
F.2.5	Masa Máxima Autorizada en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	L.0	Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	U.1	Nivel superior en parado
F.3	Masa Máxima Técnicamente Admisible del conjunto (MMTAC)	L.1	Ejes motrices	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel superior a vehículo parado
		L.2	Dimensiones de los neumáticos	V.7	Emissiones de CO2
		M.1	Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º...	V.8	Emissiones de CO
		M.4	Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	V.9	Nivel de emisiones
		O.1	Masa Remolcable con frenos/Masa Remolcable Técnicamente Admisible del vehículo de motor en caso de:	Z	Año y Número de orden de la serie completa
		Q.1.1	Barrido de Tracción	(1)	Código NIVE
		Q.1.2	Semirremolque		
		Q.1.3	Remolque eje central		

Informe de la inspecció d'ITV

Identificació de l'estació i el vehicle

Núm. inspecció	Estació	Adreça	Raó social
250300002174128 V1	2503	CR. C-1412, KM. 54 25620 TREMP	Applus Iteuve Technology, S.L.
Línia	Box	Tipus d'inspecció	Import inspecció
L2	PR - PR	Inspecció Periòdica	67,56 €
(3) Data d'inspecció	(4) Data d'inspecció	(5) Hora d'inici	(6) Hora d'acabament
05/07/2021	05/07/2021	12:06	13:10
Classificació vehicle	Marca	Tipus	Contrasenya d'homologació
1204	SETRA	41002	e1*2007/46*1133*06
(7) Categoria del vehicle	Data 1a matriculació	(2) Matrícula actual	(1) Número de bastidor
M2	03/07/2017	8739KBM(E)	WKK41020013123276
			(8) Data propera inspecció
			05/07/2022

Abast i traçabilitat de la inspecció

1. Identificació	3.6 Camp de visió directa	5.2 Vehicle motor encesa guspira	NA	7. Direcció
1.1 Documentació	3.7 Disp. de retenció de la càrrega	5.3 Vehicle motor encesa compressió	NA	7.1 Desviació de rodes
1.2 Número de bastidor	3.8 Indicador de velocitat	6. Frens		7.2 Volant i columna de direcció
1.3 Plaques de matrícula	3.9 Sortints interiors	6.1 Fre de servei		7.3 Caixa de direcció
1.4. Assegurança	3.10 Elem. exclusius de veh. M2 i M3	6.2 Fre de socors	NA	7.4 Timoneria i ròtules
2. Cond. exterior, carrosseria, xassis	3.11 Elem. exclusius de trens turístics	6.3 Fre estacionament		7.5 Servodirecció
2.1 Antiencastament davanter	4. Enllumenat i senyalització	6.4 Fre d'inèrcia	NA	8. Eixos, rodes, pneumàtics, suspens.
2.2 Carrosseria i xassis	4.1 Llums creuament i carretera	6.5 Dispositiu antibloqueig		8.1 Eixos
2.3 Dispositius d'acoblament	4.2 Llum de marxa enrere	6.6 Dispositiu de desaceleració	NA	8.2 Rodes
2.4 Parafang i disp. antiprojecció	4.3 Llums indicadors de direcció	6.7 Pedal del dispositiu de frenada		8.3 Pneumàtics
2.5 Eixuga i neteja-parabrises	4.4 Senyal d'emergència	6.8 Bomba buit o compr. i dipòsit		8.4 Suspensió
2.6 Proteccions laterals	4.5 Llums de frenada	6.9 Indicador de baixa pressió		9. Motor i transmissió
2.7 Protecció posterior	4.6 Llum placa matric. posterior	6.10 Vàlvula regulació fre de mà		9.1 Estat general del motor
2.8 Portes i esglaons	4.7 Llum de posició	6.11 Vàlvules de frenada		9.2 Sistema d'alimentació
2.9 Retrovisors	4.8 Llums antiboira	6.12 Acumulador o dipòsit pressió		9.3 Sistema d'escapament
2.10 Senyals en els vehicles	4.9 Llum de gàlib	6.13 Acoblament frens del remolc	NA	9.4 Transmissió
2.11 Suport ext. roda de recanvi	4.10 Catadiòptrics	6.14 Servofre cilindre comandament	NA	9.5 Veh. usen gas com carburant
2.12 Vidres de seguretat	4.11 Enllumenat interior	6.15 Tubs rígids		10. Altres
2.13 Elem. excl. veh. M2 i M3	4.12 Avisador acústic	6.16 Tubs flexibles		10.1 Transport merc. perillous
3. Condicions de l'interior	4.13 Llum d'estacionament	6.17 Folres		10.2 Transport merc. peribles
3.1 Seients i ancoratges	4.14 Senyalitz. obertura portes	6.18 Tambors i discs		10.3 Transport escolar
3.2 Cinturons segur. i ancoratge	4.15 Senyalitz. lluminosa especif.	6.19 Cables, varetes, pal. connex.		10.4 Tacògraf
3.3 Dispositius retenció d'infants	4.16 Llums de circulació diürna	6.20 Cilindres del sistema frenada		10.5 Limitació de velocitat
3.4 Antiglaç i antibaf	5. Emissions contaminants	6.21 Vàlvula sensora de càrrega		10.6 Reformes no autoritzades
3.5 Antirobatori i alarma	5.1 Soroll	6.22 Ajustadors tensió automàtics		
Codi personal inspector (blocs inspeccionats) 1336(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10) -2541(2;3;5;6;7;8;9;10)				

Identificacions dels equips de mesura

Emissions: -	Frenada: FR033177	Alineació: AP023183	Sorolls: -	Bàscula: FR033177
Vel. Act. Lim. Vel.: -	Dinamòmetre: MF023179	Desaceleròmetre: -	OBD: OB013101	Altres equips: -

Mesuraments efectuats durant la inspecció

Emissions:	Opacitat (m⁻¹):-	CO ralenti (%):-	CO ralenti accel. (%):-	λ: -	Soroll (dB/min⁻¹): -/-
Frenada	Fre de servei (esq./dreta) (N)	E1:10690/11130 E2:20960/22080 E3:-/- E4:-/- E5:-/- E6:-/- E7:-/- E8:-/-			
	Fluctuació (esq./dreta) (%)	E1:13,00/18,00 E2:14,00/16,00 E3:-/- E4:-/- E5:-/-			Desaceleració (m/s²): -
	Fre de socors (esq./dreta) (N)	E1:-/- E2:-/- E3:-/- E4:-/- E5:-/-			Dinamòmetre (N): -(140) /-(-) /-(116)
	Fre d'estacionament (e/d) (N)	E1:-/- E2:17400/17630 E3:-/- E4:-/- E5:-/-			Alineació (m/km): 2,00/-
Bàscula (kg)	E1:3393/E2:8635/E3:-/E4:-/E5:-/E6:-/E7:-/E8:- (**)				Limitació velocitat (km/h): 100,00

(6) Relació de defectes trobats a la inspecció

Codi defecte	Qualificació	Descripció del defecte
		SENSE DEFECTES

(7) Resultat de la inspecció: Favorable

(de conformitat amb l'article 9 del RD 920/2017)

En segona inspecció: ☐ Raó social/NIF del taller	☐ Autoreparació
(9) Vistiplau estació, signatura	(10) Observacions
	Per al càlcul de l'eficàcia de el fre de servei s'han utilitzat mètodes d'extrapolació. (*) Forces extrapolades. Inspecció realitzada amb la col·laboració del conductor, segons el Manual 7.5.0 COVID-19. Comprovació limitador mitjançant ticket tacògraf digital.100.0 km/h Velocidad igual o inferior a la máxima permitida de 102 km/h. Forces extrapolades (N): E1:36423/38024 E2:58984/56799 E3:-/- E4:-/- E5:-/- E6:-/- E7:-/- E8:-/- (**)
CE: 2541 DE: 0302	Pesos en Frenòmetre.
	22.312.917